



Toate gamele de suzete Philips Avent nu conțin BPA.

În calitate de brand de top dedicat părinților și îngrijirii copiilor, Philips Avent consideră siguranța produselor noastre drept cea mai mare prioritate. Asigurăm acest lucru prin respectarea completă a tuturor cerințelor de siguranță aplicabile stabilite de autoritățile legislative la nivel global și prin respectarea celor mai stricte standarde.

În urma știrilor despre suzeta Philips Avent SCF085/60, am verificat rezultatele noastre și am efectuat testări suplimentare împreună cu DEKRA, cea mai mare organizație independentă din lume specializată în testare, inspecție și certificare. Aceste teste confirmă, de asemenea, că **nu a fost detectat BPA** în toate gamele noastre de suzete, inclusiv în mostra testată, și validează faptul că acestea **nu conțin BPA**.

Informațiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF376/24, SCF376/32, SCF376/28, SCF091/42, SCF091/38, SCF091/40, SCF091/41, SCF091/45, SCF349/47, SCF087/02, SCF087/10, SCF087/13, SCF087/17, SCF075/02, SCF075/08, SCF075/01, SCF075/07, SCF075/04, SCF075/03, CP0148/01, SCD879/11, SCD838/12, SCD838/11, SCD837/11, SCD837/12, SCD657/11, SCD878/11, SCF091/18, SCF091/15, SCF091/09, SCF091/07, SCF091/05, SCF349/18, SCF349/22, SCF349/24, SCF376/13, SCF376/14, SCF376/18, SCF376/19, SCF377/01, SCF377/02, SCF092/05, SCF092/04, SCF092/03, SCF092/02, SCF085/21, SCF085/24, SCF085/30, SCF085/31, SCF085/34, SCF085/58, SCF085/59, SCF085/60, SCF085/61, SCF091/33, SCF086/03, SCF086/04, SCF086/06, SCF091/31, SCF091/17, CP1239/01, CP0147/01, CP9926/01, CP9927/01, SCF080/18, SCF376/01, SCF349/01, SCF080/17, SCF091/03, SCF223/04, SCF080/08, SCF291/00, SCF085/02, SCF293/00, SCF085/04, SCF085/03, SCF080/04, SCF223/01, SCF223/02, SCF223/03, SCF222/02, SCF222/01, SCF099/22, SCF099/21, SCY761/02, SCY900/01, SCY900/02, SCY965/02, SCY964/02, SCY963/02, SCY962/02, SCY961/02, SCY903/03, SCY906/02, SCY900/00, SCY762/02, SCY903/01, SCY903/02, SCY763/02, SCY764/02, SCY100/02, SCY103/02, SCY100/01, SCY103/01, SCF080/06, SCF080/01, SCF080/02, SCF080/03, SCF080/05, SCF080/07, SCF080/09, SCF080/10, SCF080/11, SCF080/12, SCF030/07, SCF087/04, SCF087/07, SCF087/18, SCF087/09, SCF087/03, SCF087/01, SCF087/11, SCF085/01, SCF085/12, SCF085/13, SCF085/15, SCF085/20, SCF085/17, SCF085/18, SCF359/00, SCF086/01, SCF086/02, SCF086/26, SCF086/76, SCF086/77, SCF086/78, SCF746/02, SCF746/03, SCF746/01, SCF747/03, SCF747/04, SCF376/21, SCF349/11, SCF349/12, SCF349/14, SCF349/15, SCF376/12, SCF376/22,



PHILIPS ROMANIA SRL

Sediu: București, Șos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea C, et. 2, sector 2, cod postal 020309

Inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19792/1992, CUI 2593699

Tel: +4 021 203 20 66, +4 021 410 60 84

Fax: +4 021 410 60 84

SCF376/11, SCF747/02, SCF376/23, SCF348/11, SCF619/05, SCF348/13, SCF348/12, SCF045/27, SCF042/27, SCF041/27, SCF040/27, SCF039/17, SCF046/27, SCF051/17, SCF036/17, SCF053/17, SCF035/17, SCF034/17, SCF033/17, SCF032/17, SCF030/17, SCF070/24, SCD301/01, SCF070/25, SCF043/27, SCF044/27, SCF070/22, SCF070/23, SCF031/17, SCF348/14, SCD805/01, SCD808/01, SCD807/00, SCF802/01, SCF802/02, SCF753/03, SCD292/31, SCF342/22, SCF343/20, SCF343/22, SCF344/20, SCF751/03, SCF751/05, SCF751/07, SCF753/05, SCF753/07, SCF782/15, SCF782/17, SCF244/00, SCF212/00, SCF245/20, SCF244/22, SCF245/22, SCF244/20, SCF798/02, SCF194/90, SCF753/06, SCF796/01, SCF796/02, SCF797/00, SCF798/01, SCF186/26, SCF211/22, SCF212/20, SCF212/22, SCF213/20, SCF226/22, SCD290/05, SCF574/14, SCF574/12, SCF574/11, SCD374/01, SCD289/01, SCD371/01, SCF222/20, SCF227/22, SCF227/20, SCF246/00, SCF194/05, SCF194/04, SCF197/22, SCF753/04, SCF196/18, SCF186/24, SCF186/25, SCF736/00, SCF628/16, SCD292/01, SCD627/01, SCD628/01, SCF627/16, SCF693/00, SCF194/02, SCF194/01, SCF755/05, SCF699/17, SCF755/07, SCD371/00, SCF563/17, SCF566/17, SCF560/17, SCF563/27, SCF560/27, SCF685/62, SCF684/62, SCF560/00, SCD293/00, SCF618/10, SCF721/20, SCF195/30, SCF755/00, SCF146/02, SCF751/00, SCF553/00, SCF251/00, SCF252/00, SCF753/00, SCF151/00, SCF252/01, SCF151/02, SCF151/01, SCF551/00, SCF755/03, SCF551/05, SCF551/03, SCF553/03, SCF553/05, SCF656/27, SCF782/20, SCF628/17, SCF686/17, SCF627/17, SCF195/06, SCF766/00, SCF696/17, SCD683/18, SCD683/19, SCD683/31, SCF256/00, SCF695/17, SCF694/17, SCF784/00, SCF692/17, SCF691/17, SCF655/27, SCF197/01, SCF196/01, SCF690/07, SCD290/01, SCF673/17, SCF671/17, SCF693/17, SCF690/17, SCF651/27, SCF652/27, SCF653/27, SCF654/27, SCF281/02, SCF282/02, SCF281/03, SCF680/61, SCF680/62, SCF782/00, SCF750/00, SCF242/00, SCF754/00, SCF752/00, SCF750/11, SCF764/00, SCF686/61, SCF184/14, SCF184/13, SCF666/18, SCF663/28, SCF663/18, SCF684/17, SCF685/17, SCF704/01, SCF706/01, SCF702/01, SCF708/01, SCF636/27, SCF285/03, SCF762/00, SCF760/00, SCF310/13, SCF683/07, SCD271/60, SCD271/00, SCD270/00, SCF302/13, SCF255/57, SCF260/37, SCF300/13, SCF300/20, SCF302/01, SCF600/11, SCF304/60, SCF300/12, SCF660/18, SCF660/28, SCF880/01, SCF882/01, SCF255/54, SCF894/01, SCF892/01, SCF890/01, SCF884/01, SCF683/27, SCF683/61, SCF680/17, SCF683/17, SCF680/27, SCF145/06, SCF137/05, SCF156/00, SCF148/52, SCF147/82, SCF142/00, SCF156/01, SCF138/10, SCF608/01, SCF609/01, SCF606/01, SCF612/00, SCD234/07, SCF614/00, SCF260/22, SCF139/02, SCF135/06, SCF640/04, SCF646/17, SCF643/37, SCD236/00, SCF643/27, SCF643/17, SCF643/07, SCF640/17, SCF635/27, SCF634/27, SCF633/27, SCF631/27, SCF616/10, SCF615/10, SCF604/11, SCF602/12, SCF613/20, SCF614/10, SCF255/12, SCF610/05, SCF612/10, SCF600/12, SCF602/01, SCF138/05, SCD234/00, SCF632/27, SCF680/00, SCF720/10, SCF704/00, SCF708/00, SCF716/00, SCF312/01, SCF310/20, SCF310/12, SCF702/00, SCF706/00, SCF619/00.



PHILIPS ROMANIA SRL

Sediu: Bucuresti, Șos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea C, et. 2, sector 2, cod postal 020309

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/19792/1992, CUI 2593699

Tel: +4 021 203 20 66, +4 021 410 60 84

Fax: +4 021 410 60 84